

# VERNEBLAD

## Carbon Dioxide



Signalord: Advarsel

<b>CAS-nr.</b>	124-38-9
<b>EC-nr.</b>	204-696-9
<b>Kjemikaliets bruksområde</b>	Brannslukking.
<b>Førstehjelpstiltak</b>	
<b>Generelt</b>	Nødtelefon: se seksjon 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.
<b>Innånding</b>	Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Benytt pusteutstyr med egen luftbeholder. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege øyeblikkelig. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett.
<b>Hudkontakt</b>	Varm opp frostskaadede legemsdeler med lunkent vann. Ikke gni på det skadede området. Kontakt lege.
<b>Øyekontakt</b>	Ved frostskaader, skyll med lunket vann og kontakt lege.
<b>Svelging</b>	Lite aktuelt. I tvilstilfelle bør lege kontaktes.
<b>Informasjon til helsepersonell</b>	Kvelning kan oppstå uten forvarsel.
<b>Annen informasjon</b>	Symptomatisk behandling.
<b>Verneutstyr</b>	
<b>Begrensning av eksponering på arbeidsplassen</b>	All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Normene skal overholdes, og faren for innånding skal gjøres minst mulig. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak.
<b>Åndedrettsvern</b>	Ved utilstrekkelig ventilasjon: Åndedrettsvern med lufttilførsel.
<b>Håndvern</b>	Benytt hansker som er hensiktsmessige for arbeidsoperasjonen.
<b>Øyevern</b>	Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.
<b>Annet hudvern enn håndvern</b>	Klær med lange ermer.
<b>Annen informasjon</b>	Nøddusj og mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.
<b>Tiltak ved brannslukking</b>	
<b>Passende brannslukningsmidler</b>	Produktet er et brannslukningsmiddel.
<b>Brann- og eksplosjonsfarer</b>	Produktet er ikke brennbar. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk.
<b>Personlig verneutstyr</b>	Bruk trykkluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8.
<b>Annen informasjon</b>	Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere fra beskyttet posisjon.
<b>Tiltak ved utslipp</b>	
<b>Sikkerhetstiltak for å beskytte personell</b>	Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet.
<b>Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø</b>	Prøv å stoppe gasslekkasje dersom dette kan gjøres risikofritt.
<b>Metoder for opprydding og rengjøring</b>	Ikke nødvendig. Kjemikaliet fordampes fullstendig. Tomme beholdere avhendes iht. seksjon 13.
<b>Andre anvisninger</b>	Se også seksjon 8 og 13.
<b>Ansvarlig firma</b>	
<b>Firmanavn</b>	NORTRONIK AS
<b>Postadresse</b>	Flovegen 12
<b>Postnr.</b>	6800 Førde
<b>Land</b>	Norway
<b>Telefon</b>	57 83 20 00